

АКТ №7

Комиссионной проверки маршрута перевозки детей школьным автобусом
п. Чикшино – п. Березовка – п. Н. Березовка – п. Изьяю

25.08.2020 года

г. Печора

комиссия в составе:

Ст. государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД ОМВД России по г. Печоре Леденёв Андрей Петрович

И.о. заведующего сектором дорожного хозяйства ОБДХП администрации МР «Печора» Кудреватых Ольга Владимировна

Эксперт 1 категории ОМТО Управления Образования МР «Печора» Левенец Татьяна Викторовна

обследовала школьный маршрут п. Чикшино – п. Березовка – п. Н. Березовка – п. Изьяю

При проверке маршрутов установлено:

- Состояние проезжей части дороги на маршруте движения и состояние средств регулирования дорожным движением удовлетворительно.
- Ширина проезжей части дороги – 7,5 метров.
- Технические средства регулирования дорожным движением (дорожные знаки, горизонтальная дорожная разметка) в наличии согласно схемам дислокации, соответствует ГОСТ Р 52289-2004
- Недостатков в содержании дороги не выявлено.

Заключение комиссии:

При обследовании маршрута перевозки детей школьным автобусом, п. Чикшино – п. Березовка – п. Н. Березовка – п. Изьяю, причин и условий угрожающих безопасности дорожного движения не выявлено – маршрут отвечает требованиям безопасности дорожного движения.


_____ Леденёв А.П.


_____ Кудреватых О.В.


_____ Левенец Т.В.